

דין וחשבון על בדיקה מס' 7211903144

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	אן.טי.אס.איי בע"מ
מענו :	המתכת 6 א.ת. קדימה
תאריך הזמנה :	25/10/2022

דין וחשבון על מוצר

הבדיקה בוצעה על גבי אריחי קרמיקה לריצוף לפני ואחרי טיפול נוגד החלקה.  
 שם המוצר: סילר אנטי סליפ מבריק – מט – מט משי  
 בגודל: 33x33 דגם sahra beige.

פרטי הנטילה

המדגם נבדק בתאריך: 25/10/2022  
 המדגם ניטל ונמסר ע"י בא כח: המזמין

מהות הבדיקה

בדיקת התאמה לדרישות סעיף 5.1.1: קביעת דרגת ההתנגדות להחלקה של מוצרים חדשים במעבדה שהתנגדותם להחלקה אינה מוצהרת, לפי תקן ישראלי 2279: "התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה" יוני 2018.

פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.
--	---	--

תוצאות הבדיקה

מס' האריחים קטן מדרישת התקן  
 תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם: דוד זברי

תפקידו: טכנאי בדיקה

30/10/2022

דו"ח בדיקה מס' 7211903144

דף 2 מתוך 2 דפים

תאור האריח/השטח הנבדק:

גומי מחליק: Slider 96

טמפ' הסביבה: 22°C

דרישות ת"י 2279	ממצאים	ממוצע הקריאה ות (BPN)	קריאה (BPN)	הטלה מס'	תיאור האריח	נקודה/ק טע בדיקה מס'
למוצרים חדשים במצב שירות יבש או לא ידוע, דרגת התנגדות להחלקה לא קטנה (מ- BPN- 12)-P1	תרומת המשטח הרטוב לסיכוי להחליק: <b>נמוכה</b> סיווג: P4	46	45	1	לאחר טיפול נגד החלקה	1
			46	2		
			47	3		
			45	4		
	תרומת המשטח הרטוב במים לסיכוי להחליק: <b>נמוכה</b> סיווג: P4	49	49	1	לאחר טיפול נגד החלקה	2
			50	2		
			49	3		
			50	4		
	תרומת המשטח הרטוב במים לסיכוי להחליק: <b>גבוהה</b> <b>מאוד</b> סיווג: P1	23	23	1	אריח ללא טיפול	3
			23	2		
			24	3		
			22	4		